

Categoria: BORDATRICI

Codice:
004721

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 526/10/A3/25



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
-------------------------	------------------------------

Sistema di incollaggio	EVA
------------------------	-----

Gruppo arrotondatore	sì
----------------------	----

Squadrabordatrice	prima e seconda di linea
-------------------	--------------------------

Larghezza max. del pannello	2500 mm
-----------------------------	---------

Velocità max. di avanzamento	40 m/min
------------------------------	----------

Gruppi operatori nella parte destra	13 nr
-------------------------------------	-------

Gruppi operatori nella parte sinistra	12 nr
---------------------------------------	-------

Altezza min. del pannello	12 mm
---------------------------	-------

Altezza max. del pannello	40 mm
---------------------------	-------

Lunghezza min. del pannello	240 mm
-----------------------------	--------

Larghezza min. del pannello	220 mm
-----------------------------	--------

Larghezza max. del pannello	2500 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	500 mm
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1
 Gruppo : incisore
 intervento a tempo automatico : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2
 Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore
 potenza motore : 4.4 KW
 nr giri/min : 2860 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3
 Gruppo : toupie
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 5.0 KW
 nr giri/min : 5860 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato destro	3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO DESTRO 1
Gruppo : incisore

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO DESTRO 2
Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO DESTRO 3
Gruppo : toupie

Gruppi operatori nella parte a squadrare 3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1
Gruppo : incisore
intervento a tempo automatico : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 2
Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore
potenza motore : 4.4 KW
nr giri/min : 2860 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 3
Gruppo : toupie
intervento a tempo automatico : sì
potenza motore : 5.0 KW
nr giri/min : 5860 RPM

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 6

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 5

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 9

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 3.5 KW
 nr giri/min : 2860 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : intestatore
 nr. motori : 2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore sovrapposto
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 11500 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : refillatore spigolare
 nr. motori : 2
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : arrotondatore
 nr. motori : 2
 cambio utensili automatico : sì
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 5.0 KW
 nr giri/min : 5860 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : raschia bordo
con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 9

Gruppo : spazzole
nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore sì

Gruppi montati su sovratavole sì

Software di programmazione macchina WOODCOMMANDER

Normative di sicurezza a marchio CE sì