


N.B. NON SALDARE LE PIASTRE PER I MACINATORI SULLE CABINE

LAVORAZIONE SPALLE INDIPENDENTI



LA MACCHINA NON VA DIVISA.
TRASPORTARE INTERA

Consumo aria aspirata mc/min a $30 \text{ m}/\text{s}$: 1100

Consumo aria comp. NL/min : 3500

Consumo aria aspirata incollaggio (mc/min a $30 \text{ m}/\text{s}$) : 46

TIPO MACCHINA	BASE DATI	ITAL
EVOLUTION SB 1 -14300-	STEFANI,LAY07	SCALA 1:20 